

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)251-11-72 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», тел. 8/34371/2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 106/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62»

Мусиенко Елене Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы

Зайкова Д.В.

№ 106

(наименование органа ГПН)

от « 30 » ноября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 07 » июня 2020 г. по 16 ч 00 мин. « 22 » декабря 2020 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО
старшим лейтенантом внутренней службы Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя
общеобразовательная школа № 62» по адресу: Талицкий район, Троицкий, ул. Железнодорожная, 32
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с ИО директора МКОУ «Троицкая СОШ № 62» Ивачевой М.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Предпри- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>В складских, административных и общественных помещениях (учебные классы, кабинеты) руководителем организации не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p> <p>В складских, административных и общественных помещениях (учебные классы, кабинеты) руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	Нарушен п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	01.07.2021	
2	<p>Руководителем организации не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (по техническому паспорту помещения № 41, 42, 9, 10).</p> <p>Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального</p>	Нарушен п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	01.07.2021	

	закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (по техническому паспорту помещения № 41, 42, 9, 10).			
3	<p>В коридоре (по техническому паспорту № 32), около эвакуационного выхода, размещена мебель (шкафы). В тамбуре (по техническому паспорту № 14), около эвакуационного выхода из буфета осуществляется хранение различных предметов (ведра).</p> <p>Запретить хранение и размещение мебели и прочих предметов в тамбуре эвакуационного выхода</p>	Нарушены п.п. «ж» п.23, п.п. «б» п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.	01.07.2021	
4	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности). Отсутствует (демонтировано) освещение в тамбурах эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу: тамбур возле туалета (по техническому паспорту № 32); тамбур в буфете (по техническому паспорту № 14); тамбур спортзала (по техническому паспорту № 7).</p> <p>Руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности). Выполнить освещение в тамбурах эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу: тамбур возле туалета (по техническому паспорту № 32); тамбур в буфете (по техническому паспорту № 14); тамбур спортзала (по техническому паспорту № 7).</p>	Нарушен п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.	01.07.2021	
5	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководи-	Нарушены п.33 Правил противопожарно-	01.07.2021	

	<p>телем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов). В помещении буфета (по техническому паспорту № 13) установлена мойка около эвакуационного выхода, чем заужена ширина имеющегося эвакуационного выхода до 0,4 м., при минимальной 0,8 м.</p> <p>В помещении буфета (по техническому паспорту № 13) демонтировать установленную мойку около эвакуационного выхода, и обеспечить проход минимальной ширины 0,8 м.</p>	<p>го режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СНиП II- А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования.</p>		
6	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Перед дверями эвакуационных выходов из пристроя школы отсутствуют площадки, глубиной 1,5 полотна дверей</p> <p>Перед дверями эвакуационных выходов из пристроя школы выполнить площадки, глубиной 1,5 полотна дверей</p>	<p>Нарушены п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.93* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</p>	01.07.2021	
7	<p>Инструкция, разработанная в отношении объекта защиты руководителем организации, в пользовании которой на праве собственности находятся объекты защиты, не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII ППР в РФ.</p> <p>Инструкцию, в отношении объекта защиты разработать, в соответствии с требованиями,</p>	<p>Нарушены п.2, п.461, п.462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390);</p>	01.07.2021	

	установленными разделом XVIII ППР в РФ.			
8	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации, в коридоре около бухгалтерии, открываются не по направлению выхода из здания.</p> <p>Двери на путях эвакуации, в коридоре около бухгалтерии, выполнить открывающимися по направлению выхода из здания</p>	<p>Нарушены п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.7 СНиП II- А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования.</p>	01.07.2021	
9	<p>Дверное полотно в дверном проеме из помещения мастерской (по техническому паспорту помещение № 38) в эвакуационный коридор (по техническому паспорту помещение № 43) не имеет предел огнестойкости 0,75 часа.</p> <p>В дверном проеме из помещения мастерской (по техническому паспорту помещение № 38) в эвакуационный коридор (по техническому паспорту помещение № 43) выполнить с пределом огнестойкости 0,75 часа.</p>	<p>Нарушены ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.10 СНиП II- Л.4-62.</p>	01.07.2021	
10	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Ширина эвакуационного выхода в свету из мастерской (по техническому паспорту помещение № 40 и 41) составляет 0,68 м, ширина эвакуационных выходов (2 выхода) в свету из коридора пристроя (по техническому пас-</p>	<p>Нарушены п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Техниче-</p>	01.07.2021	

	<p>порту помещение № 44) составляет 0,75 м. при минимальной 0,8 м.</p> <p>Ширину эвакуационных выходов в свету из мастерской (по техническому паспорту помещение № 40 и 41) и ширину эвакуационных выходов (2 выхода) в свету из коридора пристроя (по техническому паспорту помещение № 44) выполнить минимальной ширины 0,8 м.</p>	<p>ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СНИП II- А.5-62 Противопожарные требования. Основные положения проектирования.</p>		
11	<p>Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в стенах, разделяющих помещения различного функционального назначения не соответствуют, требованиям пожарной безопасности. Так в складских помещениях (по техническому паспорту помещение № 9 и 10), электрощитовой (по техническому паспорту помещение № 42) установлены деревянные двери.</p> <p>В складских помещениях (по техническому паспорту помещение № 9 и 10) и в электрощитовой (по техническому паспорту помещение № 42) установить двери с пределом огнестойкости не ниже EI 45.</p>	<p>Нарушены ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*; п. 3.21.СНИП 2.08.02-85.</p>	01.07.2021	
12	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м., с заполнением данных проемов дверями с пределом огнестойкости не менее EI 15.</p> <p>Коридоры длиной более 60 м разделить противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не</p>	<p>Нарушены ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1.132 СНИП 2.08.02-89*; п. 3.24 СНИП 2.08.02-85; п. 4.8 СНИП II-Л2-72*)</p>	01.07.2021	

	должна превышать 60 м., с заполнением данных проемов дверями с пределом огнестойкости не менее EI 15.			
13	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Здание школы не оборудовано аварийным (эвакуационным) освещением.</p> <p>Здание школы оборудовать аварийным (эвакуационным) освещением.</p>	<p>Нарушены п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ч.1 ст.46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; §5 п.4 СНиП II-V.6 глава II –В.6 «Искусственное освещение»; п. 7.22, п. 7.23 СНиП II- Л.4-62.</p>	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июль 2021 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант


внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«22» декабря 2020г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МКОУ «Троицкая СОШ № 62»

Мусиенко Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«22» декабрь 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99. ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022027

Владелец Мусиенко Елена Владимировна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024