

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 т.(343)251-11-72 ф.(343)257-48-96 E-mail: oitp-undso@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,  
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Талица, ул. Заводская, 13 «б», тел. 8/34371/2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 107/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62»

Муслиенко Елене Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы

Зайкова Д.В.

№ 107

(наименование органа ГПН)

от « 30 » ноября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.  
« 07 » июня 2020 г. по 17 ч 00 мин. « 22 » декабря 2020 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО  
старшим лейтенантом внутренней службы Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя  
общеобразовательная школа № 62» по адресу: Талицкий район, Троицкий, ул. Чапаева, 82

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

ИО директора МКОУ «Троицкая СОШ № 62» Ивачевой М.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов, на втором этаже, ведущих на лестницы 3 типа, а также на первом этаже, ведущих непосредственно наружу закрываются на внутренние замки на ключ.</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов, выполнить, обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	Нарушены п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.	01.07.2021	
2	<p>Руководителем организации не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (по техническому паспорту помещения № 4, 3, 5, 6).</p> <p>Руководителем организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также</p>	Нарушен п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390	01.07.2021	

	<p>класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (по техническому паспорту помещения № 4, 3, 5, 6).</p>			
3	<p>В складских, административных и общественных помещениях (учебные классы, кабинеты) руководителем организации не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p> <p>В складских, административных и общественных помещениях (учебные классы, кабинеты) руководителю организации обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	<p>Нарушены п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.</p>	01.07.2021	
4	<p>Руководителем организации не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода, а также не организовано проведение проверок его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Последний акт проверки внутреннего противопожарного водопровода (весенней) от 02.06.2020г., акт осенней проверки отсутствует.</p> <p>Руководителю организации, организовать и обеспечить проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	<p>Нарушены п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390;</p>	01.07.2021	
5	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Так высота эвакуационного выхода из кухни непосредственно на улицу составляет менее 2,0м., а шири-</p>	<p>Нарушены п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, ч.1 ст.46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ</p>	01.07.2021	

	<p>на менее 0,8м. (По факту высота – 1,75 м, ширина – 0,74 м.)</p> <p>В проеме эвакуационного выхода из кухни непосредственно на улицу выполнить двери высотой не менее 2,0м., и шириной не менее 0,8м.</p>	<p>«О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.6 СНиП II-2-80 Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Основные положения проектирования.</p>		
6	<p>Руководителем организации не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями АПС и СОУЭ). Во всех учебных и вспомогательных помещениях.</p> <p>Руководителю организации организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями АПС и СОУЭ). Во всех учебных и вспомогательных помещениях.</p>	<p>Нарушены п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.</p>	01.07.2021	
7	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. При высоте лестниц более 45 см на эвакуационном выходе из кухни, отсутствует ограждение с перилами.</p>	<p>Нарушены ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.23 СНиП II-Л.2-72* Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования</p>	01.07.2021	

	На эвакуационном выходе из кухни, выполнить ограждение с перилами высотой не менее 0,9м.			
8	<p>Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в стенах, разделяющих помещения различного функционального назначения не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Так в складских помещениях (по техническому паспорту № 6, литер а и а3) установлены деревянные двери, в электрощитовой (по техническому паспорту № 10) – пластиковая дверь.</p> <p>Заполнение проемов (дверей) в стенах, разделяющих помещения различного функционального назначения выполнить с требуемым пределом огнестойкости EI 45. В помещениях (по техническому паспорту № 6, литер а и а3) устранить оконные проемы и установить противопожарные двери, в электрощитовой (по техническому паспорту № 10) – установить противопожарные двери.</p>	Нарушены ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*; п. 3.21.СНиП 2.08.02-85.	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июль 2021 г.

(квартал, месяц).

*Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант  
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«22» декабря 2020г.

Предписание для исполнения получи:1:



(подпись)



*Директор МКОУ «Троицкая СОШ № 62»*

*Мусиенко Е.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

«22» декабрь 2020г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99. ДНД МЧС России 8 (495) 449-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022027

Владелец Мусиенко Елена Владимировна

Действителен с 12.04.2023 по 11.04.2024